

JUHISED KÄITUMISEKS KEMIKAALIDE LEKKE KORRAL



ISIKUKAITSEVAHENDID

Kokkupuute ohjamine:

Tagada töökohal või töötavate seadmete juures piisav ätratõmme / ventilatsioon
Ette näha avariidusside ja silmadusi paigaldamine

Hingamisteede kaitse:

Vältimatu lahtise käitlemise korral:

Kasutada respiraatorit.

Lühiajalisel käsitsemisel:

Sobiv filter tüüp NOP3, värvikood sinine-valge.

Pikemaajalisel kokkupuutel:

Personaalne hingamisaparaat (EN 133).

Käte kaitse:

Butüülkummist kindad, nitrilkindad, looduslikust lateksist kindad

Silmade kaitse:

Kaitseprillid koos näokaitsega vastavalt EN 166.

Naha ja Keha kaitse:

Kanda happekindlat kaitseriietust (PVC, neopreen, nitrilkaitsuk, kumm).

Kanda kummi- või plastikjalanõusid.

ESMAABI

Kokkupuutumisel kemikaaliga:

Kannatanud viia ohupiirkonnast välja.

Määrduvad või läbiimbunud riietus kohe ära võtta ja ohutult kahjutustada.

Hoida soojas, kinnikaetult ja lasta rahulikult lamada.

Mitte jätta kannatanut järelevalveta.

Kannatanud viia värske õhu kätte.

Teadvuseta oleku korral: stabiilne külgasend.

Hingamispuudulikkuse korral: anda hapnikku. Kutsuda arst.

Hingamise seiskumise korral: kunstlik hingamine. Kutsuda kohe kiirabi.

Sattumine nahale: Kahjustatud kohad pesta kohe vähemalt

15 minuti jooksul rohke veega.

Silma sattumisel: Loputada kohe avatud laugude korral vähemalt

10 minutit põhjalikult rohke veega.

Allaneelamine: Loputada suud. Kiiresti juua suurtes kogustes vett.

Sööbivate ainete korral kutsuda kohe kiirabi (mürgusõna : söövitus)

KESKKONNAKAITSE MEETMED

Pöörata tähelepanu veekogude kaitsele (lokaliseerimine, tammiga piiramine, katmine)

Katta liiva või mullaga.

Mitte kasutada tekstiile või saepuru.

Mitte lasta lahjendamata kujul pinnavetesse, veekogudesse, maapinda.

Tõkestamis- ning puhastusmeetodid ja -vahendid:

Suuremate koguste puhul:

Toode koguda sobiva seadmega selleks sobivatesse (plastist) mahutitesse

Hoida eemal süttivatest ainetest.

Hoida eemal kokkusobimatutest ainetest.

Jäägid uhtuda minema rohke veega.

Kokkukogutud materjal tuleb kahjutustada vastavalt eeskirjadele.

Väikeste koguste korral:

Toodet lahjendada rohke veega ja minema uhtuda

Koguda kokku absorbeeriva materjaliga (räniliiv, universaalabsorbent)

Mehaaniliselt kokku koguda sobivasse mahutisse

Jätmed pakkida ja tähistada nagu puhas aine.

TEGUTSEMISJUHIS

Tõkestada leke, kui seda on võimalik ohutult teha.

Kindlustage või eemaldage kõik süttivad ained ning materjalid.

Takistada aine levikut isoleerimisega, kui seda saab ohutult teha.

Alustada reostuse kokkukorjamisega kasutades absorbenti.

Defektsed mahutid kohe eraldada, kui seda on võimalik ohutult teha.

Defektsed vaadid asetada kunstmaterjalist (mitte metallist) kogumistünnide/-vannide sisse.

Katkisi vaate ei tohi õhukindlalt sulgeda (lõhkemisoht jäätmete segunemise reaktsioonil).

Mahaläinud jäätmeid mitte panna tagasi originaalmahutisse edasise käitlemise eesmärgil.

TULEOHUTUSE EEST VASTUTAB

