


ada kohalikku keskkonnateenistust, kellega tuleb kooskõlastada edasised tegevused ja sagedus. Üks kord aastas tuleb teha analüüsid (proovivõtukohtadest nr 1 ja 2) raskemetallide (Pb, As, Cu, Cr, Zn, Ni, Cd) sisalduse määramiseks. Kui raskemetallide sisaldus proovivees ei ületa Vabariigi Valitsuse 31. juuli 2001. a määruse *Heitvee veekogusse pinnasesse juhtimise kord* esitatud piirväärtuseid, ei ole raskemetallide edasine seire vajalik.

Geoloogilisi andmeid tuleb koguda vastavalt keskkonnaministri 29. aprilli 2004. a määrusest nr 38 *Prügila rajamise, kasutamise ja sulgemise nõuded* § 41 lg 3 toodud nõuete kohaselt.

Proovivõtukohtade asendiplaan :



Läbipa prügila sulgemistöde käigus:

- rajatakse puurauk, proovivõtukohta nr 1 (vt proovivõtukohtade asendiplaan1), mis tagaks esinduslikke nõrgvee proovide võtmise;
- eemaldatakse läbipesuga sete proovivõtukohas nr 2 puuraugust, et võimaldada veeproovide võtmist.

Järelhooldeperioodil peab prügila haldaja või sulgemistöde teostaja tagama prügilademe võimalikust vajumisest või pinnaseerosioonist tingitud ladestusala katendite kahjustuste likvideerimise. Kahjustusi likvideerib prügila käitaja või sulgemistöde teostaja vastavalt töövõtulepingus sätestatud garantiitingimustele. Kattepinnase varumisel jäetakse ca 1,5 – 2% kogu pinnase mahust reservi hilisemate katendite kahjustuste likvideerimiseks.