



TERVISEAMET

EAK poolt akrediteeritud katselabor registreerimisnumbriga L042

KATSEPROTOKOLL NR. TL2021/V0723B

Terviseohutuslabor

VEE ANALÜÜS

Töö tellija: AS Scanola Baltic (12354430), 48422, Painküla küla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond, tel: +372 6062260, seidy.salundi@olivia.eu

Proovivõtukoht: Painküla tööstuse puurkaev nr 2, Painküla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond, Painküla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond

Veeallika liik: Põhjavesi

Proovivõtja nimi: Tiina Mandel, at.nr.1886/20

Proov võetud: 17.03.2021 10:30

Proovi tunnuskood:

Proov toodud laborisse: 17.03.2021 14:20

Analüüs alustatud: 17.03.2021 15:00

Analüüs lõpetatud: 22.03.2021 9:34

Protokoll vormistatud: 22.03.2021 11:09

ANALÜÜSI TULEMUSED

Uuritav näitaja	Tulemus	Ühik	Meetod
Coli-laadsed bakterid	0	PMÜ/100 ml	EVS-EN ISO 9308-1:2014/A1:2017
Enterokokid	0	PMÜ/100 ml	EVS-EN ISO 7899-2:2002
Escherichia coli	0	PMÜ/100 ml	EVS-EN ISO 9308-1:2014/A1:2017
Kolooniate arv 22 °C	0	PMÜ/1 ml	EVS-EN ISO 6222:2001

Katseprotokolli paljundamine on lubatud ainult tervikuna. Originaalallkirjadeta ja pitsatita katseprotokoll pole kehtiv.

Katsetulemused kehtivad uuritud proovide kohta.

Labor ei vastuta kliendi esitatud andmete õigsuse ning kliendi võetud proovi kvaliteedi eest.

(*) - meetod ei ole labori akrediteerimisulatuses.

laborant : Ülle Lassi

vanemspetsialist: Maire Zeiger



Tartu labor
Aadress: Põllu 1a, 50303 Tartu
Reg. nr.: 70008799

Tel.: +372 5809 3071 (klienditeenindus)
E-mail: tartulabor@terviseamet.ee

Kontrollkood: 79365



lk. 1 (1)



TERVISEAMET

EAK poolt akrediteeritud katselabor registreerimisnumbriga L042

KATSEPROTOKOLL NR. TL2021/V0723K

Terviseohutuslabor

VEE ANALÜÜS

Töö tellija: AS Scanola Baltic (12354430), 48422, Painküla küla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond, tel: +372 6062260, seidy.salundi@olivia.eu

Proovivõtukoht: Painküla tööstuse puurkaev nr 2, Painküla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond, Painküla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond

Veeallika liik: Põhjavesi

Proovivõtja nimi: Tiina Mandel, at.nr.1886/20

Proov võetud: 17.03.2021 10:30

Proovi tunnuskood:

Proov toodud laborisse: 17.03.2021 14:20

Analüüs alustatud: 17.03.2021 14:38

Analüüs lõpetatud: 18.03.2021 15:12

Protokoll vormistatud: 18.03.2021 15:33

ANALÜÜSI TULEMUSED

Uuritav näitaja	Tulemus	Ühik	Meetod
Ammoonium	0,17	mg/l	V38-KOL
Elektrijuhtivus	456	µS/cm	V34-COND
Fluoriid	1,5	mg/l	V33-IC
Hägusus (NTU)	< 1	NTU	V02-KOL
Kloriid	13	mg/l	V33-IC
Lõhn (lahjendusaste)	1	lahjendusaste	V03-ORG*
Mangaan	< 10	µg/l	V42-KOL
Naatrium	38	mg/l	V33-IC
Nitraat	< 1	mg/l	V33-IC
Nitrit	0,002	mg/l	V32-KOL
Oksüdeeritavus	2,0	mg/l O2	V09-TTR
pH	7,5	pH ühik	V05-POT
Raud	104	µg/l	V37-KOL
Sulfaat	21	mg/l	V33-IC
Värvus (Pt/Co skaala)	0	mg/l Pt	V39-VIS

Katseprotokolli paljundamine on lubatud ainult tervikuna. Originaalallkirjadeta ja pitsatita katseprotokoll pole kehtiv.

Katsetulemused kehtivad uuritud proovide kohta.

Labor ei vastuta kliendi esitatud andmete õigsuse ning kliendi võetud proovi kvaliteedi eest.

(*) - meetod ei ole labori akrediteerimisulatuses.

vanemspetsialist: Getlin Kartau

Kvaliteedijuht: Riina Leis



Tartu labor
Aadress: Põllu 1a, 50303 Tartu
Reg. nr.: 70008799

Tel.: +372 5809 3071 (klienditeenindus)
E-mail: tartulabor@terviseamet.ee

Kontrollkood: 81232



T L 2 0 2 1 / V 0 7 2 3 K

lk. 1 (1)