



OÜ EcoLabor



Akrediteeritud

L 086

Lp. Piret Toonpere
Adepte Ekspert OÜ, Keskkonnakairse spetsialist
Jaama 1a, 11615, Tallinn
E-post: piret@adepte.ee

Teie: 21.04.2009

Meie 06.05.09 Nr. A-1168

Tellija: Adepte Ekspert OÜ, Tel. 5059914
Proovivõtu kuupäev: 27.04.09
Proovivõtja(d): A.Tara ja M.Haga EcoLabor OÜ
Proovivõtu asukoht: Paldiski mnt. 50, Tallinna Hipodroom
Laborisse tulek: 27.04.09

I: Proovidest määrati naftaproduktide sisaldus kuivkaalu kohta.

Proovi nr.	Nr. kaardil	Sügavus, cm Täpsustus	Kuiv- aine, %	Määratud näitajad	Tulemus	Ühik	Meetodi kood
5	1	10	78,5	Naftaproduktid	660	mg/kg	ISO 3924
154	1	30	89,3	Naftaproduktid	270	mg/kg	ISO 3924
160	2	10, ukse eest	64,8	Naftaproduktid	440	mg/kg	ISO 3924
151	2	40, ukse eest	80,1	Naftaproduktid	520	mg/kg	ISO 3924
142	3	40, virtsa auk	28,2	Naftaproduktid	2600	mg/kg	ISO 3924
137	4	10, betoonilt	35,4	Naftaproduktid	1250	mg/kg	ISO 3924
190	5	20, lohust	68,9	Naftaproduktid	320	mg/kg	ISO 3924
17	6	10	50,2	Naftaproduktid	270	mg/kg	ISO 3924
19	6	40	84,9	Naftaproduktid	220	mg/kg	ISO 3924
197	7	10, sõnn.auk	43,5	Naftaproduktid	290	mg/kg	ISO 3924
180	7	40, sõnn.auk	68,6	Naftaproduktid	80	mg/kg	ISO 3924
53	8	10, seinä äär	85,8	Naftaproduktid	370	mg/kg	ISO 3924
26	9	10, seinä äär	80,3	Naftaproduktid	150	mg/kg	ISO 3924
55	9	40, seinä äär	91,8	Naftaproduktid	60	mg/kg	ISO 3924
157	10	10, kraavist	72,4	Naftaproduktid	145	mg/kg	ISO 3924
185	10	40, kraavist	72,4	Naftaproduktid	90	mg/kg	ISO 3924
131	10a	10, ringi äär	92,1	Naftaproduktid	230	mg/kg	ISO 3924
176	11	10, tankla täit.	91,4	Naftaproduktid	14900	mg/kg	ISO 3924
187	11	10, tankla õhk	92,5	Naftaproduktid	31800	mg/kg	ISO 3924
198	12	10 ring aia vahe	77,6	Naftaproduktid	55	mg/kg	ISO 3924
193	14	20	43,2	Naftaproduktid	280	mg/kg	ISO 3924
16	15	10	69,3	Naftaproduktid	110	mg/kg	ISO 3924

Tegevdirektor  / A. Tara

Suur-Sõjamäe 34
11415 Tallinn
www.ecolabor.ee

tel. 6465116
faks. 6465117
e-mail: ecolab@eol.ee

a/a 22101009822
Hansapank
reg. kood 10218602