

**Katseprotokoll KL2024/V143821K****Rahvatervise labor****Heitvee keemiline analüüs**

Tellijä: Haapsalu Veevärk aktsiaselts Lääne maakond, Haapsalu linn, Haapsalu linn, Haava tn 32, 90505

Veeallika valdaja: Haapsalu Veevärk aktsiaselts

Proovivõtu koht: Sutlepa RVP väljund

Proovivõtja: reoveepuhasti juhataja Ando Laanesoo atesteerimistunnistus nr: 2078/22

Veeallika liik: heitvesi Markeering:

Proovi seisund laborisse saabumisel: Ilma iseärasusteta proovivõtu pudel

Proov võetud: 14.03.2024 kell: 09:00 Analüüs alustatud: 14.03.2024

Proov toodud laborisse: 14.03.2024 kell: 14:41 Analüüs lõpetatud: 21.03.2024

Proovivõtu prot. nr: Protokoll kinnitatud: **21.03.2024**

Näitaja	Ühik	Tulemus	Metoodika
pH	pH ühik	7,3	EVS-EN ISO 10523:2012
Biokeemiline hapnikutarve (BHT 7)	mgO ₂ /l	5,3	EVS-EN ISO 5815-1:2019
Heljum	mg/l	5,0	EVS-EN 872:2005
Üldlämmastik	mgN/l	42	V96:2023
Üldfosfor	mgP/l	0,21	EVS-EN ISO 6878:2004
KHT (COD-Cr)	mgO ₂ /l	47	EVS ISO 15705:2004

Protokolli kinnitas: juhtivspetsialist H.Paasrand

Labor ei vastuta kliendi esitatud andmete õigsuses ning kliendi võetud proovi kvaliteedi eest.

Katsetulemused kehtivad uuritud proovide kohta. Protokolli tohib paljundada ainult tervikuna.

Tärniga (*) tähistatud meetod ei kuulu akrediteerimisulatusse.

Prot. nr.KL2024/V143821 Lk. nr.1(1)

