

EAK poolt akrediteeritud katselabor L123**HEITVEE ANALÜÜS**

Klient*: OÜ Sindi Vesi
Hariduse14
Sindi
Tori vald
Pärnu maakond

Analüüsi nr.41
Proovivõtuaeg*: 06.03.2024, kl.09:00
Laborisse saabus:06.03.2024, kl.12.50
Analüüs alustatud:06.03.2024
Analüüs lõpetatud:13.03.2024

Proovivõtja*: Jaak Küla - OÜ Sindi Vesi atesteeritud proovivõtja
Tunnistus nr. 2394/23

Proovivõtu protokoll nr.7

Proovivõtukoht*: Urge RVP, Urge tee 9a, Urge küla, Tori vald
Väljalaskme kood*: PM209
Väljalaskme geogr. Koordinaadid*: X:6476220; Y:538220

Proovipudeli number: 23

Näitaja	Tulemus	Ühik	Kasutatud meetodika
Hõljuvained	22	mg/l	EVS-EN 872:2005
BHT ₇	39	mgO ₂ /l	EVS-EN ISO 5815-1:2019
Üldlämmastik	19,6	mg/l	SFS 5505:1988
Üldfosfor	2,28	mg/l	EVS-EN ISO 6878:2004 p.7
KHT _{Cr}	98	mgO ₂ /l	ISO 6060:1989
pH	7,6		EVS-EN ISO 10523:2012

Analüüsi teostasid analüütikud: E.Kivihall

E. Koger

Kvaliteedi eest vastutab laborijuht T. Tasane

Märkused:

1. Katsetulemused kehtivad toodud proovi kohta.
2. Tähistatud (*) teave on esitatud kliendi poolt. Labor ei vastuta kliendi esitatud teabe õigsuse eest.
3. Labor ei vastuta proovivõtu eest.
4. Dokumenti on lubatud paljundada ainult tervikuna

Lk.1 (1)