

**HEITVEE ANALÜÜS**

Klient\*: Analüüsi nr.83  
AS Pärnu Vesi Proovivõtuaeg\*: 15.04.2024, kl.08:45  
Vingi 13 Laborisse saabus:15.04.2024, kl.11:30  
Pärnu linn Analüüs alustatud:15.04.2024  
Pärnu linn Analüüs lõpetatud:22.04.2024

Proovivõtja\*: Jaak Küla - OÜ Sindi Vesi atesteeritud proovivõtja  
Tunnistus nr. 2394/23

Proovivõtu protokoll nr.63a

**Proovivõtukoht\*: Suigu RVP, Biopuhasti, Suigu küla, Tori vald**  
**Väljalaskme kood\*: PM365**  
**Väljalaskme geogr. Koordinaadid\*: X:6488346; Y:540623**

Proovipudeli number:23

Näitaja	Tulemus	Ühik	Kasutatud meetoodika
Hõljuvained	31	mg/l	EVS-EN 872:2005
BHT <sub>7</sub>	200	mgO <sub>2</sub> /l	EVS-EN ISO 5815-1:2019
Üldlämmastik	72	mg/l	SFS 5505:1988
Üldfosfor	4,28	mg/l	EVS-EN ISO 6878:2004 p.7
KHT <sub>Cr</sub>	226	mgO <sub>2</sub> /l	ISO 6060:1989
pH	7,5		EVS-EN ISO 10523:2012

Analüüsi teostasid analüütikud: E.Kivihall

E. Koger

Kvaliteedi eest vastutab laborijuht T. Tasane

**Märkused:**

1. Katsetulemused kehtivad toodud proovi kohta.
2. Tähistatud (\*) teave on esitatud kliendi poolt. Labor ei vastuta kliendi esitatud teabe õigsuse eest.
3. Labor ei vastuta proovivõtu eest.
4. Dokumenti on lubatud paljundada ainult tervikuna.

Leht 1 (1)