



KESKKONNAAMET

OÜ Transtar Service
oskar@transtar.ee

14.11.2023 nr DM-126299-2

OÜ Transtar Service keskkonnaloa taotluse puuduste kõrvaldamine

OÜ Transtar Service (registrikood 10913405, aadress Ringtee tn 25, Tartu linn, Tartu maakond, Eesti; edaspidi *ettevõte*) esitas Keskkonnaametile 02.11.2023 keskkonnaloa taotluse nr [T-KL/1020888](#), mis registreeriti keskkonnaotsuste infosüsteemis [KOTKAS](#) dokumendi nr [DM-126299-1](#) all (menetlus [M-126299](#)).

Ettevõtte OÜ Transtar Service taotleb keskkonnaluba jäätmete käitlemiseks (KeÜS § 41 lg 1 p 3; [JäätS](#) § 73 lg 2 p-le 2, 3 ja 4). Taotletavaks tegevuseks on märgitud taotlusele romusõidukite demonteerimine ning romusõidukitelt eraldatud osade taaskasutusse suunamine. Jäätmekäitluskoht asub aadressitel Tartu maakond, Kõrveküla alevik Pärna tn 23 (katastritunnus 79403:002:0602) ja Liiva tn 7 (79601:001:1185); kinnistu omaniku nõusolek lisatud taotlusele).

Keskkonnaamet kontrollis taotluse vastavust KeÜS, [JäätS](#) ning keskkonnaministri 23.10.2019 [määrus nr 56](#) "Keskkonnaloa taotlusele esitatavad täpsustavad nõuded ja loa andmise kord ning keskkonnaloa taotluse ja loa andmekoosseis" sätestatud nõuetele. Taotluses esinesid järgmised puudused ja täpsustamist vajavad asjaolud.

1. Lisas 2 toodud jäätmete ladustamise finantstagatise arvutustabelis tuleb tavajäätmete puhul jäätmeveo vahemaaks märkida käitluskoha kaugus lähimast prügilast [JäätS](#) 34 mõistes. Käitluskohale lähim prügila on Torma prügila.

Ettevõtte ei taotle jäätmete käitlemist tootjavastutusorganisatsiooni MTÜ Eesti Autolammutuste Liit nimel ning seepärast ei ole vabastatud finantstagatise esitamisest ([JäätS](#) § 98³ lg 4 p 4 ja 5).

Palume esitada parandatud finantstagatise arvutustabel.

2. Taotluses on kirjeldamata lisas 3 toodud ladustamise plaanil märgitud ala „Sõidukite hoolduse või remondi ootel“.

Taotluses on välja toodud, et platsidel puudub sadevete kogumise süsteem ja õlipüüdur ning ohtlikke osi sisaldavaid romusõidukid suunatakse koheselt hoonesse demonteerimisele. Taotluse ladustamise tabelis 3.4 ei ole kantud ohtlikke osi sisaldavaid romusõidukeid.

Juhime tähelepanu, et jäätmekäitluskoht peab vastama keskkonnaministri 16.06.2011 [määruse](#)

[nr 33](#) „Romusõidukite käitlusnõuded“ nõuetele.

3. Taotlusest selgub, et ettevõtte eemaldab ise romusõidukite kliimaseadmetest täiteainet. Tulenevalt eelnevast palume esitada kliimaseadmete tühjendaja Autokutseõppe Liidu poolt väljastatud (mootorsõidukite kliimaseadmete käitleja tase 4) oskustunnistuse.

Palume täiendavad andmed ja täiendatud taotlus esitada läbi keskkonnaotsuste infosüsteemi [KOTKAS](#).

Keskkonnaamet määrab taotluse esitajale tähtaja taotluses esinevate puuduste kõrvaldamiseks. Keskkonnaamet määrab puuduste kõrvaldamise tähtajaks **30.11.2023** ([HMS](#) § 15 lg 2).

Juhul, kui taotleja soovib lisaandmete esitamise tähtaega pikendada, siis palume sellest Keskkonnaametit kirjalikult teavitada märkides ära kuupäeva, mis ajaks saab taotleja lisaandmed esitada.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Helen Akenpärg
juhataja
jäätmebüroo

Tea Pärnik + 372 56950192
Tea.Parnik@keskkonnaamet.ee