

# 1. Geoloogilise uuringu loa taotlus

## Loa taotleja

Ärinimi / Nimi	Marina Minerals OÜ
Taotluse koostaja kontaktisik	Caspar Rüütel

## Tööde teostaja andmed

Ärinimi / Nimi	Inseneribüroo STEIGER OÜ
Registrikood / Isikukood	11206437
Postiaadress	Männiku tee 104/1, Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond

## Loa kehtivus

Loa kehtivus aastates	5
Käitise tegevuse algusaeg	

## Uuringuruumi andmed

Nimetus	Harku VIII uuringuruum
Tüüp	Maismaa
Veekogu liik	
Uuringuruumi ja selle teenindusala pindala, ha	17.52
Uuringuala ruumikuju	Ruumikuju: 1 lahustükk.

## Uuringuruumil paiknevad kohalikud omavalitsused

Kohaliku omavalitsuse EHAK	Kohaliku omavalitsuse nimetus
0725	Saue vald

## Maardlad ja maavarad

Maardla nimetus	Harku			
Maardla osa nimetus				
Maardla registrikaardi number	161			
Maavara	Muu maavara	Uuritava maavara võimalikud kasutusvaldkonnad	Hinnanguline maavara kogus, arvestades kaevandamiskadusid	Hinnangulise maavara ühik
Lubjakivi, kõrgemargiline			1 105	tuh m <sup>3</sup>
Lubjakivi, madalamargiline			162	tuh m <sup>3</sup>
Lubjakivi, täitepinnas			162	tuh m <sup>3</sup>

## Uuringu/uurimistöö iseloom ja maht

Maavara uuringu eesmärk	Tarbevaru uuring
Uurimissügavus, m	17
Puuraukude arv	8
Uuringukaevetööte arv	0
Hüdrogeoloogilised katsetööd	Veetaseme mõõtmine Katsepumpamine
Muu hüdrogeoloogiline katsetöö	
Geofüüsikalised tööd: elektrometria, km	
Geofüüsikalised tööd: gravimeetria, km	

Muud sihtotstarbelised tööd	lubjakivi keemiline analüüs, lubjakivi purunemiskindluse ja külmakindluse määramine, uuringuruumi teenindusala topograafiline mõõdistamine
Kas tekib jäätmeid	Ei
Ajutiste ehitiste loetelu	

### Lisad

Seletuskiri	Lisa 1: Seletuskiri__Harku_VIII_.asice
Uuringuruumi teenindusala plaan	Lisa 2: plaan__Harku_VIII_.asice
Muud lisad	Lisa 3: UA_piir.dgn