

Geoloogilise uuringu luba

Loa nr	L.MU/522361
--------	-------------

Loa omaja andmed

Ärinimi / Nimi	Dozerland OÜ
Registrikood / Isikukood	14195154
Postiaadress	Aia tn 24-4, Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond

Tööde teostaja andmed

Ärinimi / Nimi	Mäebüroo Nord OÜ
Registrikood / Isikukood	11560452
Postiaadress	Pärnu mnt 232/4, Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond

Uuringuruumi andmed

Nimetus	Likekõrve uuringuruum
Tüüp	Maismaa
Veekogu liik	
Uuringuruumi ja selle teenindusala pindala, ha	35.95
Uuringuala ruumikuju	Ruumikuju: 1 lahustükk.

Uuringuruumil paiknevad kohalikud omavalitsused

Kohaliku omavalitsuse EHAK	Kohaliku omavalitsuse nimetus
0725	Saue vald

Maardlad ja maavarad

Maardla nimetus	-			
Maardla osa nimetus				
Maardla registrikaardi number				
Maavara	Muu maavara	Uuritava maavara võimalikud kasutusvaldkonnad	Hinnanguline maavara kogus, arvestades kaevandamiskadusid	Hinnangulise maavara ühik
Liiv, täitepinnas		Üldehitus, teedehitus	500	tuh m ³

Uuringu/uurimistöö iseloom ja maht

Maavara uuringu eesmärk	Tarbevaru uuring
Uurimissügavus, m	15
Puuraukude arv	50
Uuringukaevetööde arv	50
Hüdrogeoloogilised katsetööd	Veetaseme mõõtmine
Muu hüdrogeoloogiline katsetöö	
Geofüüsikalised tööd: elektrometria, km	
Geofüüsikalised tööd: gravimeetria, km	
Muud sihtotstarbelised tööd	Laboritööd, topograafiline mõõdistamine
Kas tekib jäätmepile	Ei
Ajutiste ehitiste loetelu	

Loa andja

Asutuse nimi	Keskonnaamet
Asutuse registrikood	70008658
Asutuse aadress	Roheline 64, 80010 Pärnu

Loa kehtivuse periood

Loa versiooni kehtima hakkamise kuupäev	05.08.2024
Lõppemise kuupäev	05.08.2029

Täiendavad tingimused

1. Välitööde tegemine on lubatud väljaspool peamist lindude pesitsusperioodi (15.04-15.07).
2. Puuraugu lähedusse jäävaid kuivenduskraave, hooldustrasse, truupe ning maaparandussüsteemi teenindava tee mahasõitu ei tohi kahjustada.
3. Kraavist läbiminekul tuleb kraav peale tööde tegemist puhastada voolutakistustest ja korrastada nõlvused.