

Fotod tehtud Kurgsoo turbatootmisala lisavee ülevaatuse käigus 26.02.2020



Foto 1. Vaade kogujakraavile väljalask 2 ees



Foto 2 Vaade r/b truubile väljalask 2 ees



Foto 3. Vaade kogujakraavile



Foto 4 Vaade muudetud voolusuunaga kogujakraavile



Foto 5 Vaade väljalask 2 äravoolukraavile



Foto 6 Vaade r/b truubile



Foto 7 Vaade kogujakraavile väljalask 1 ees



Foto 8 Vaade plasttruibile

