



**Katseprotokoll KL2021/V102458K**  
**Terviseohutuslabor**  
**Joogivee keemiline analüüs**

Tellijä: Aquatehnika OÜ Harju maakond, Tallinn, Nõmme linnaosa, Pidu tn 1, 11612  
Veeallika valdaja: AS Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus  
Proovivõtu koht: TJT pumpla, Loovälja, Rebala küla  
Proovivõtja: Villu Pärna atesteerimistunnistus nr: 896; 1803/20  
Veeallika liik: puurkaev Markeering:  
Proovi seisund laborisse saabumisel: Ilma iseärasusteta proovivõtu pudel  
Proov võetud: 18.05.2021 kell: 12:05 Analüüs alustatud: 19.05.2021  
Proov toodud laborisse: 18.05.2021 kell: 14:28 Analüüs lõpetatud: 19.05.2021  
Proovivõtu prot. nr: Protokoll kinnitatud: **20.05.2021**

Näitaja	Ühik	Tulemus	Piirnorm	Metoodika
Kloriid	mg/l	134	250	ISO 9297:1989

Piirnormide alus: Sotsiaalministri määrus nr. 61, 24.09.2019 „Joogivee kvaliteedi-ja kontrollnõuded ning analüüsimeetodid“.

Protokolli kinnitas juhtivspetsialist I.Epold

**Labor ei vastuta kliendi esitatud andmete õigsuses ning kliendi võetud proovi kvaliteedi eest.**

**Katsetulemused kehtivad uuritud proovide kohta. Protokolli tohib paljundada ainult tervikuna.**

**Tärniga (\*) tähistatud meetod ei kuulu akrediteerimisulatusse.**

Prot. nr.KL2021/V102458K Lk. nr.1(1)

