

Saatmise aeg 17.01.2023 12:52
Saatja Meelis Viirma (Riigimetsa Majandamise Keskus)
Menetlus M-122488

Vastus dokumendile

1. Viidatud joonisel joonisel TV-6-01 (fail 2022045_TP_TV-6-01) ei ole märgitud normaalpaisutustaset, vaid on kirjutatud "normaalveetase ca 34.60", mida tuleks tõlgendada kui tavapäraselt sängis olevat veetaset. Voolava vee pind on üldjuhul kaldne (vt näiteks joonis TV-6-02 ja 2022045_TP_AA-9-05_lisa5hydraulilinepikiprofiil.pdf), mis tähendab, et piki sängi on veetaseme absoluutõrgus muutuv. Näiteks lõigetel 1-1 ja 2-2 on vee taseme absoluutkõrgus alati suurem kui lõikel 4-4, ja lõikel 4-4 on vee tase alati kõrgem kui lõikel 6-6. Madalaima veetasemega normaalolukorras paisjärve alal võib lugeda lõikel 6-6 näidatut, seega vastuolu taotluse ja projekti vahel puudub.

2. Palun õigeks lugeda vette uputatavate tahkete ainete maht 1465 m³.

Manuses on esitatud täiendatud keskkonnamõju eelhindang, mis loodetavasti annab vastuse punktides 3...8 esitatud märkustele.

Lugupidamisega
Meelis Viirma
Inseneribüroo Urmas Nugin OÜ
5156576